



マイコンメーターの復帰方法


1. ガス栓を閉じるかすべての器具栓を閉めてください メーターガス栓は閉めないでください



2. ガスメーター表示部左上にある 黒いキャップを左に回して外してください
復帰ボタンが見えます



3. 復帰ボタンを奥までしっかり押して 中央部にあるランプが赤く点灯したら
すぐ手を離してください 点滅が始まります



4. このまま約3分間お待ちください マイコンメーターが安全を確認します

- 3分ほど経過して赤い点滅が消えていれば ガスが使えます
- 3分以上点滅が続くときは ガス栓とすべての器具栓の閉め忘れがないか
ほかにガスを使用していないかを再確認して 復帰手順をやりなおしてください
- 正常に復帰しない場合は 下記に連絡してください

24 時間窓口	電話番号
別府	0977-24-2111
大分	097-534-2211

ガスが使用できても、赤ランプが赤く点滅していたら

ガス機器の口火（種火）などを消して1時間以上ガスをご使用にならなければ
ランプの点滅が消えます

点滅が消えず、口火（種火）などの燃焼がなければ ガス漏れの可能性があります
メーターガス栓を閉めて 上記の電話番号に連絡してください

※ ガスメーターのメーカーにより 復帰方法の表示について
若干の差異があることがあります

ひとくちメモ

